

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表について (平成27年度 東部環境センター最終処分場)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2に基づき、一般廃棄物の最終処分場である東部環境センター最終処分場の維持管理に関する情報を公表いたします。

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び量 ■規則 第4条の5の2第1項第4号 イ 関係

区 分	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
	単位													
焼却残渣	t	225.53	152.52	158.41	190.59	139.03	179.14	138.70	141.36	134.79				1,460.07
不燃物残渣	t	24.83	27.34	23.00	24.94	20.92	35.76	28.66	28.72	30.87				245.04
覆 土	t	61.44	62.65	63.32	128.77	0.15	75.07	0.22	0.00	0.26				391.88
合 計	t	311.80	242.51	244.73	344.30	160.10	289.97	167.58	170.08	165.92				2,096.99

2. 擁壁等の点検 ■省令 第1条第2項第7号 関係

項 目	1回目	2回目	※是正措置(実施した場合記入)	
点 検 日	5月20日	11月25日	実施日	
点検結果	異常なし	異常なし	措置内容	

3. 調整池の点検 ■省令 第1条第2項第13号 関係

項 目	1回目	2回目	※是正措置(実施した場合記入)	
点 検 日	5月20日	11月25日	実施日	
点検結果	異常なし	異常なし	措置内容	

4. 遮水工の点検 ■省令 第1条第2項第9号 関係

項 目	1回目	2回目	※是正措置(実施した場合記入)	
点 検 日	5月20日	11月25日	実施日	
点検結果	異常なし	異常なし	措置内容	

5. 水質検査の結果

①浸出水検査結果(放流していない) ■省令 第1条第2項第14号 ハ 関係

別紙のとおり [別紙1]

②地下水検査結果 ■省令 第1条第2項第10号 関係

上流側・下流側地下水

別紙のとおり [別紙2]

6. 浸出液処理設備の点検 ■省令 第1条第2項第14号 ロ 関係

項 目	1回目	2回目	※是正措置(実施した場合記入)	
点 検 日	5月20日	11月25日	実施日	
点検結果	異常なし	異常なし	措置内容	

7. 導水管等の凍結防止措置の状況の点検 ■省令 第1条第2項第14号の2 関係

項 目	1回目	2回目	※是正措置(実施した場合記入)	
点 検 日	5月20日	11月25日	実施日	
点検結果	異常なし	異常なし	措置内容	

8. 残余の埋立容量に関する事項 ■省令 第1条第2項第19号 関係

測定日	平成27年 3月31日
測定結果	残余量 7,779m ³